

PASSO A PASSO

COLA PB PARA GLITTER E FLOCAGEM ESTUFA



01

Utilizar Glitter 0,4 prata/ouro ou Glitter 0,8 prata/ouro/cores.




02

Utilizar Cola Clear PB e adicionar a quantidade de Glitter na porcentagem desejada. Ex: entre 20% abaixo.



03

Estampar a tinta desejada para complemento do desenho, neste caso com Clear Soft Zero Toque na cor cinza.



04

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



05

Estampar a tinta desejada para complemento do desenho, neste caso com Clear Soft Zero Toque na cor preta.



06

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.

PASSO A PASSO

COLA PB PARA GLITTER E FLOCAGEM ESTUFA



07

Estampar a tinta desejada para complemento desenho, neste caso com Clear Soft Zero Toque na cor verde.



08

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



09

Adicionar na Cola Clear PB, de 15 a 20% do Glitter, neste caso o 0,8 Rosa.



10

Estampar com tela de poliéster 21 fiosmonofilamento.



11

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica. Em seguida efetuar um repique.



12

Estufar a 160°C por 3 minutos.

PASSO A PASSO

COLA PB PARA GLITTER E FLOCAGEM ESTUFA



13

Resultado final.

Obs: Para Glitter 0,8 utilizar tela 21 fios abaixo
Para Glitter 0,4 utilizar tela 32 fios abaixo

página 3/3